
















ASSEMBLY INSTRUCTION









13
16
13
14
15
10
10
11
12
7
8
7
9
4
4
5
6
3
3
1
2
1

Parts List


1  2 PCS	2  1 PC	3  2 PCS	4  2 PCS
5  1 PC	6  1 PC	7  2 PCS	8  1 PC
9  1 PC	10  2 PCS	11  1 PC	12  1 PC
13  2 PCS	14  1 PC	15  1 PC	16  1 PC

Hardware List

A  M6X12mm 12 PCS	B  M6X35mm 50 PCS	C  M4 1 PC	D  2 PCS	E  2 PCS
F  1 PC	G  2 PCS	H  2 PCS	I  2 PCS	





philips head screw driver
required of assembly
(Not include)



electric drill
(Not include)


Step 1:






D	E	F
		
2 PCS	2 PCS	1 PC

Step 2:






B


M6 x 35mm
12 PCS

Step 3:




A	B
M6 x 12mm	M6 x 35mm
2 PCS	6 PCS


Step 4:



A
M6 x 12mm
4 PCS


Step 5






A	B
 M6 x 12mm	 M6 x 35mm
2 PCS	6 PCS


Step 6







B
 M6 x 35mm
4 PCS

Step 7









A	B
 M6 x 12mm	 M6 x 35mm
2 PCS	6 PCS


Step 8






B
 M6 x 35mm
4 PCS


Step 9






A	B
	
M6 x 12mm	M6 x 35mm
2 PCS	8 PCS

Step 10






B

M6 x 35mm
4 PCS

Step 11



G	H	I
		
2 PCS	2 PCS	2 PCS