






# ASSEMBLY INSTRUCTION
















| | | | |
|---|---|---|---|
| ①  2PCS | ②  1PC | ③  2PCS | ④  1PC |
| ⑤  1PC | | | |

# Hardware List

| | | |
|---|---|---|
| A ×8<br><br>M6*12mm | B ×6<br><br>6*50mm | C×6<br><br>8*40mm |
| D ×2<br> | E ×1<br><br>M4 | |





philips head screw driver
required of assembly
(Not include)




electric drill
(Not include)


# 1-1





| A ×8 | D ×2 | E ×1 |
|---|---|---|
|  M6*12mm |  |  M4 |


# 1-2





| B ×4 | C ×4 | E ×1 |
|---|---|---|
|  6*50mm |  8*40mm |  M4 |


## 2-1




| A ×8 | D ×1 | E ×1 |
|---|---|---|
| M6*12mm | | M4 |


## 2-2




| B ×6 | C ×6 | E ×1 |
|---|---|---|
| 6*50mm | 8*40mm | M4 |

3




| A ×8 | E ×1 |
| --- | --- |
| M6*12mm | M4 |